



ДОКУМЕНТАЦІЯ

UASTAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗУ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ

ШВИДКІСТЬ

**ПОВІЛЬНА ПОДАЧА
ШИРОКИЙ РІЗ**



**ШВИДКА ПОДАЧА
ВУЗЬКИЙ РІЗ**



ЦЕНТРУВАННЯ ПРОМЕНЯ

НЕПРАВИЛЬНЕ
ЦЕНТРУВАННЯ, **СТОРОНА 1**



НЕПРАВИЛЬНЕ
ЦЕНТРУВАННЯ, **СТОРОНА 2**



ТИП СОПЛА

ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП



12mm (1/2")



6mm(1/4")



3.2mm (10ga)

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП



РОЗМІР СОПЛА

**ВЕЛИКЕ СОПЛО
ШИРОКИЙ РІЗ**



**МАЛЕ СОПЛО
ВУЗЬКИЙ РІЗ**



ТИСК

**ВЕЛИКИЙ ТИСК
ШИРОКИЙ РІЗ**



**НИЗЬКИЙ ТИСК
ВУЗЬКИЙ РІЗ**



ВИСОТА СОПЛА НАД МАТЕРІАЛОМ

**ВИЩА ВІДСТАНЬ
ШИРШЕ РІЗ**



**НИЖЧЕ ВІДСТАНЬ
ВУЖЧЕ РІЗ**



ФОКУС

**ВИЩИЙ ФОКУС
ШИРОКИЙ РІЗ**



**НИЗЬКИЙ ФОКУС
ВУЗЬКИЙ РІЗ**

